


TÍTULO: IGREJA DE NOSSA
SENHORA DA BOA VIAGEM
BELO HORIZONTE-MG

Ficha de Identificação de Danos – FID
COBERTURA - FOTOGRAFIAS

FID: 1



Lanterna da torre do cruzeiro.



Cúpula da lanterna da torre do cruzeiro.




Cúpula da torre esquerda do transepto.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG^o CIVIL JÚLIO CESAR CAMPOS VIDAL - CREA/MG: 48231/D

Julio César Campos Vidal
Engenheiro Civil
CREA 48.231/D


TÍTULO: IGREJA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM BELO HORIZONTE-MG	Ficha de Identificação de Danos – FID COBERTURA - FOTOGRAFIAS	FID: 2
--	--	--------



Cobertura da sacristia direita de telha francesa.



Cobertura da sacristia esquerda de telha francesa.



Abside e passarela de concreto posterior.



RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JÚLIO CESAR CAMPOS VIDAL - CREA/MG: 48231/D


 Julio Cesar Campos Vidal
 Engenheiro Civil
 CREA 48.231/D

T TÍTULO: IGREJA DE NOSSA
SENHORA DA BOA VIAGEM
BELO HORIZONTE-MG

Ficha de Identificação de Danos – FID
PINÁCULOS - FOTOGRAFIAS

FID: 3



Pináculo de argamassa armada com perda de elementos



Pináculo com a argamassa armada degradada.



Pináculos de argamassa armada trincados.


RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JÚLIO CESAR CAMPOS VIDAL - CREA/MG: 48231/D

Julio Cesar Campos Vidal
Engenheiro Civil
CREA 48.231/D

TÍTULO: IGREJA DE NOSSA
SENHORA DA BOA VIAGEM
BELO HORIZONTE-MG

Ficha de Identificação de Danos – FID
PINÁCULOS - FOTOGRAFIAS

FID: 4



Pináculos de revestimento metálico da cúpula do
cruzeiro.




Revestimento metálico da lanterna da torre do
cruzeiro




Cúpula da lanterna da torre do cruzeiro


RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JÚLIO CESAR CAMPOS VIDAL - CREA/MG: 48231/D

Julio César Campos Vidal
Engenheiro Civil
CREA 48.231/D

TÍTULO: IGREJA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM BELO HORIZONTE-MG	Ficha de Identificação de Danos – FID FACHADA LATERAL DIREITA - FOTOGRAFIAS	FID: 5
		
		
Contraforte da lanterna da torre do cruzeiro.	Detalhe da lanterna da torre do cruzeiro.	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JÚLIO CESAR CAMPOS VIDAL - CREA/MG: 48231/D		


Julio Cesar Campos Vidal
Engenheiro Civil
CREA 48.231/D

TÍTULO: IGREJA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM BELO HORIZONTE-MG	Ficha de Identificação de Danos – FID FACHADA LATERAL DIREITA - FOTOGRAFIAS	FID: 6
--	--	---------------



Trinca horizontal no tímpano de um gablete da lanterna da torre do cruzeiro.



Torre do transepto direito e torre do cruzeiro.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL JÚLIO CESAR CAMPOS VIDAL - CREA/MG: 48231/D

Julio Cesar Campos Vidal
 Julio Cesar Campos Vidal
 Engenheiro Civil
 CREA 48.231/D